

廃棄物焼却炉 令和2年度ダイオキシン類等測定結果

施設名 : (有)森本組 環境リサイクルセンター里仁施設

施設住所 : 鳥取市里仁507-1

ダイオキシン類測定結果

| | 測定実施日 | 排ガスを採取した位置 | 維持管理上の基準値 (ng-TEQ/ρN) | 測定結果が得られた年月日 | 測定結果 (ng-TEQ/ρN) | 排ガス中の酸素濃度(%) |
|--------------|----------|------------|--------------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 排ガス中のダイオキシン類 | R2.10.23 | 煙道 | 10 | R2.11.24 | 3.1 | 17.7 |

排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

| | 測定実施日 | 排ガスを採取した位置 | 維持管理上の基準値 | 測定結果が得られた年月日 | 測定結果 |
|----------|----------|------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| ダスト濃度 | R2.4.23 | 煙突 | 0.25(g/m ³ N) | R2.5.20 | 0.064(g/m ³ N) |
| | R2.10.23 | | | R2.11.24 | 0.036(g/m ³ N) |
| 全硫黄酸化物の量 | R2.4.23 | 煙突 | 10.376(m ³ N/h) (K値 17.5) | R2.5.20 | <0.058(m ³ N/h) (K'値 3.2) |
| | R2.10.23 | | | R2.11.24 | 0.15(m ³ N/h) (K'値 3.2) |
| 全窒素酸化物濃度 | R2.4.23 | 煙突 | 250(ppm) | R2.5.20 | 49(ppm) |
| | R2.10.23 | | | R2.11.24 | 37(ppm) |
| 塩化水素濃度 | R2.4.23 | 煙突 | 700(mg/m ³ N) | R2.5.20 | 15(mg/m ³ N) |
| | R2.10.23 | | | R2.11.24 | 86(mg/m ³ N) |
| 水銀濃度 | R2.4.23 | 煙突 | 50(μg/Nm ³) | R2.5.20 | 0.65(μg/Nm ³) |
| | R2.10.23 | | | R2.11.24 | 0.39(μg/Nm ³) |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| ばいじん等除去日 | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|

* 測定値は、第三者機関((株)日本総合化学)による測定結果です。

| | 測定位置 | 測定結果の得られた年月日 | 測定結果 |
|-------------|---------|--------------|------|
| 焼却炉の燃焼ガス温度 | 2次燃焼室上部 | ※ | ※ |
| 集じん器の流入ガス温度 | ガス冷却塔出口 | ※ | ※ |
| 排ガス中のCO濃度 | 煙突 | ※ | ※ |

* 測定結果(連続測定記録)は、事務所にて閲覧できます。