廃棄物焼却炉　令和7年度ダイオキシン類等測定結果

施 設 名　：（有）森本組　環境リサイクルセンター里仁施設
施設住所　：　鳥取市里仁507－1

ダイオキシン類測定結果

	測定実施日	排ガスを採取した位置	維持管理上の基準値（ng-TEQ/㎎N）	測定結果が得られた年月日	測定結果（ng-TEQ/㎎N）	排ガス中の酸素濃度（%）
排ガス中のダイオキシン類	R7.10.24	煙道	10	R7.11.26	9.3	18.9

排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度

	測定実施日	排ガスを採取した位置	維持管理上の基準値	測定結果が得られた年月日	測定結果
ダスト濃度	R7.7.25	煙突	0.25（g/㎥N）	R7.8.20	0.06（g/㎥N）
	R7.10.24			R7.11.26	0.09（g/㎥N）
全硫黄酸化物の量	R7.7.25	煙突	10.376（㎥N/h）（K値　17.5）	R7.8.20	＜0.078（㎥N/h）（K'値　3.2）
	R7.10.24			R7.11.26	＜0.082（㎥N/h）（K'値　3.2）
全窒素酸化物濃度	R7.7.25	煙突	250（ppm）	R7.8.20	49（ppm）
	R7.10.24			R7.11.26	81（ppm）
塩化水素濃度	R7.7.25	煙突	700（mg/㎥N）	R7.8.20	46（mg/㎥N）
	R7.10.24			R7.11.26	81(g/㎥N）
水銀濃度	R7.5.30	煙突	50（μg／N㎥）	R7.6.27	2.8（μg／N㎥）
	R7.10.24			R7.11.26	0.24（μg／N㎥）

ばいじん等除去日					

＊測定値は、第三者機関（（株）日本総合化学）による測定結果です。

	測定位置	測定結果の得られた年月日	測定結果
焼却炉の燃焼ガス温度	2次燃焼室上部	※	※
集じん器の流入ガス温度	ガス冷却塔出口	※	※
排ガス中のCO濃度	煙突	※	※

＊測定結果(連続測定記録）は、事務所にて閲覧できます。